

TABELLA TEMPERATURE

Colori per tempra e forgia

Il METALLO deve essere guardato al buio o in una stanza poco illuminata e non deve essere esposto alla luce diretta.

La CARTA va guardata in normale luce diffusa e non in luce diretta solare o artificiale.

